プリンター解体>2018年6月 ①解体開始>上部カバー



③給インク部分 ②給紙部分





④給インク部分とコントローラー部分





⑤解体完了>所要時間約4時間<スナップリングの取り外しにかなりの時間がかかった。 取り外ししにくいということは品質維持が確保されている。ということか(^_-)-☆

